

図面番号	地区	状況・危険の内容・要望・対応状況	状況
(R7)①	野付	【場所】 国道（東公民館入口付近） 【状況】 塚等により歩行者が見えにくい箇所がある。歩行者の安全対策。 【対応】 設置可能な箇所があればミラー設置を検討。(町) ミラー設置等の対策が施せない箇所については、学校区で登下校時要注意箇所として児童生徒に再周知し、注意を促す。(教委、学校) 車両一時停止線が薄くなっているため、引き直しを実施。(警察)	検討中
(R7)②	野付	【場所】 町道（野付幼稚園付近） 【状況】 特に下校時に歩行者と車両が行き交うため、横断歩道の設置が可能か。 【対応】 横断歩道の設置について確約はできないが要望をあげる。(警察)	検討中
(R7)③	別海中央	【場所】 町道（別海中央小学校手押し信号付近） 【状況】 横断歩道の白線が消えかかっている。 【対応】 交通量が多いため、横断歩道の引き直しについて優先順位を上げて要望をあげる。(警察)	検討中
(R7)④	別海中央	【場所】 町道（別海中央中学校付近） 【状況】 自転車通学者含め多くの生徒が登下校の際に使用する。歩道と道路の塚がすり減り陥没している状況。 【対応】 R7夏休み中に補修済み。(道路管理者)。	対応済
(R7)⑤	別海中央	【場所】 町道 別海中央小学校から旭橋方面 【状況】 河川側転落防止柵の傾き、倒壊の危険。 【対応】 R7夏休み中に補修済み。(道路管理者)	対応済
(R7)⑥	別海中央	【場所】 国道243号線(ホクレン別海セルフSS付近交差点) 【状況】 交通量も多く、多数の児童生徒が利用する通学路だが、信号待ちの児童生徒を守るものがない。信号待ち児童生徒への安全対策。 【対応】 R7. 6～7月に縁石嵩上げ、舗装補修済み。(道路管理者)	対応済
(R7)⑦	別海中央	【場所】 町道 付近(愛光幼稚園付近) 【状況】 日陰となり、路面が滑りやすい。冬期のスリップ対策の要望あり。 【対応】 塩カル散布強化など対応。(道路管理者) 近隣の木々伐採・剪定について関係機関と継続協議。(教委)	対応済
(R7)⑧	西春別	【場所】 国道243号線:西春別市街地 【状況】 急カーブのため、路線逸脱等により歩行者へ危険が生じる可能性あり。 →注意喚起等の対応 【対応】 R4年度からの継続案件。R7年中に工事完了予定。(道路管理者)	完了予定